




## عملکرد کمی بازرسی ژئوتکنیک

### معاونت خدمات مهندسی

خرداد ۱۳۹۹

بازدید بدون هماهنگی	بازدید با هماهنگی	وضعیت حضور کارشناس شرکت در بازدید		بازدید های انجام شده		بازدید کل
		عدم حضور	حضور	بازدید انتهایی حفاری	بازدید حین حفاری	
۲۲۹	۱۰۸	۵۸	۲۷۹	۷۱	۲۶۶	۳۳۷
۶۸	۳۲	۱۷	۸۳	۲۱	۷۹	درصد
 <p>بازدید بدون هماهنگی %۶۸</p> <p>بازدید با هماهنگی %۳۲</p>		 <p>حضور %۸۳</p> <p>عدم حضور %۱۷</p>		 <p>بازدید حین حفاری %۷۹</p> <p>بازدید انتهایی حفاری %۲۱</p>		نمودار